




Embase à collerette ronde, fixation par brasage *Solder fixing receptacle*

IH	HE 301 B 1H
	MS 313 H
	VG 95328 G




Taille de boîtier Shell size	Références / Part numbers	A	D max	H max	F	G max	M max	N max
8	851 IH 8 .. P _S . 50..	12.03	16.40	8.19	13.84	14.27	10.69	0.76
10	851 IH 10 .. P _S . 50..	15.01	19.40	8.19	13.84	17.06	10.69	0.76
12	851 IH 12 .. P _S . 50..	19.07	21.80	8.19	13.84	19.83	10.69	0.76
14	851 IH 14 .. P _S . 50..	22.25	25.00	8.19	13.84	23.00	10.69	0.76
16	851 IH 16 .. P _S . 50..	25.42	28.10	8.19	13.84	26.18	10.69	0.76
18	851 IH 18 .. P _S . 50..	28.60	31.30	8.19	13.84	29.36	10.69	0.76
20	851 IH 20 .. P _S . 50..	31.77	33.70	8.16	15.42	31.74	12.32	0.76
22	851 IH 22 .. P _S . 50..	34.95	36.90	8.16	16.23	34.92	12.32	0.76
24	851 IH 24 .. P _S . 50..	38.12	40.10	7.36	17.04	38.10	13.12	0.76


Connecteurs pour connexions enroulées et à picots droits *Wire-wrap and PC tail connectors*

Embase à collerette carrée type 02E *Square flange receptacle type 02E*

Version pour connexions enroulées (WW)
Wire-wrap version



Version à picots droits
PC tail version



Taille de boîtier Shell size	Références / Part numbers		A	B max	C max	Ø D max	E	F max	H +163 0	J	L max	T +125 0
	version WW WW version	version à picots PC tail version										
8	851 02 E 8.. P _S . 50.. 34 34A	851 02 E 8.. P _S . 50.. 16 40	12.03	11.70	1.32	10.84	15.09	20.99	12.42	3.13	20.50	9.46
10	851 02 E 10.. P _S . 50.. 34 34A	851 02 E 10.. P _S . 50.. 16 40	15.01	11.70	1.32	13.99	18.26	24.19	12.42	3.13	20.50	9.46
12	851 02 E 12.. P _S . 50.. 34 34A	851 02 E 12.. P _S . 50.. 16 40	19.07	11.70	1.32	17.37	20.62	26.54	12.42	3.13	20.50	9.46
14	851 02 E 14.. P _S . 50.. 34 34A	851 02 E 14.. P _S . 50.. 16 40	22.25	11.70	1.32	20.57	23.00	28.89	12.42	3.13	20.50	9.46
16	851 02 E 16.. P _S . 50.. 34 34A	851 02 E 16.. P _S . 50.. 16 40	25.42	11.70	1.32	23.62	24.61	31.29	12.42	3.13	20.50	9.46
18	851 02 E 18.. P _S . 50.. 34 34A	851 02 E 18.. P _S . 50.. 16 40	28.60	11.70	1.32	26.69	26.97	33.69	12.42	3.13	20.50	9.46
20	851 02 E 20.. P _S . 50.. 34 34A	851 02 E 20.. P _S . 50.. 16 40	31.77	14.35	2.15	29.89	29.36	36.89	10.69	3.13	23.80	7.76
22	851 02 E 22.. P _S . 50.. 34 34A	851 02 E 22.. P _S . 50.. 16 40	34.95	14.35	2.15	33.04	31.75	39.99	10.69	3.13	23.80	7.76
24	851 02 E 24.. P _S . 50.. 34 34A	851 02 E 24.. P _S . 50.. 16 40	38.12	15.20	2.15	36.24	34.92	43.15	10.69	3.81	23.80	7.76