




Embase à fixation par écrou avec raccord simple *Jam nut receptacle with backnut*


07 E	HE 301 B 07 E
	MS 3114 E
07 R	HE 301 B 07 R
	MS 3124 E
	VG 95328 D



Taille de boîtier Shell size	Références / Part numbers		L max		A	B max	C max	D max	F max	P max	S max
	contacts à souder solder contacts	contacts à sertir crimp contacts	souder solder	sertir crimp							
8	851 07 E 8.. P _S . 50..	851 07 R 8.. P _S . 50..	34.10	33.50	12.03	17.90	2.64	18.50	26.94	19.29	23.94
10	851 07 E 10.. P _S . 50..	851 07 R 10.. P _S . 50..	34.10	33.50	15.01	17.90	2.64	21.70	30.14	22.38	26.94
12	851 07 E 12.. P _S . 50..	851 07 R 12.. P _S . 50..	34.10	33.50	19.07	17.90	2.64	24.90	34.94	27.13	31.74
14	851 07 E 14.. P _S . 50..	851 07 R 14.. P _S . 50..	34.10	33.50	22.25	17.90	2.64	28.10	38.04	30.33	34.94
16	851 07 E 16.. P _S . 50..	851 07 R 16.. P _S . 50..	34.10	33.50	25.42	17.90	2.64	31.20	41.24	33.48	38.24
18	851 07 E 18.. P _S . 50..	851 07 R 18.. P _S . 50..	34.10	33.50	28.60	17.90	2.64	34.40	44.44	36.68	41.34
20	851 07 E 20.. P _S . 50..	851 07 R 20.. P _S . 50..	39.30	37.90	31.77	22.45	3.44	38.30	49.14	39.83	46.04
22	851 07 E 22.. P _S . 50..	851 07 R 22.. P _S . 50..	39.30	37.90	34.95	22.45	3.44	41.50	52.24	43.03	49.24
24	851 07 E 24.. P _S . 50..	851 07 R 24.. P _S . 50..	39.30	37.90	38.12	22.30	3.44	44.70	55.54	46.18	52.74

Embase à fixation par écrou avec raccord droit à serre-câbles *Jam nut receptacle with straight cable clamp*

07 EC	HE 301 B 07 EC
	MS 3114 F
07 AC	HE 301 B 07 AC
	MS 3124 F
07 RC	HE 301 B 07 RC
	VG 95328 E



Taille de boîtier Shell size	Références / Part numbers		L max		A	B max	C max	D max	F max	G	P max	S max
	contacts à souder solder contacts	contacts à sertir crimp contacts	souder solder	sertir crimp								
8	851 07 ^{EC} _{AC} 8.. P _S . 50..	851 07 RC 8.. P _S . 50..	49.31	49.10	12.03	17.90	2.64	19.90	26.94	3.50	19.29	23.94
10	851 07 ^{EC} _{AC} 10.. P _S . 50..	851 07 RC 10.. P _S . 50..	49.31	49.10	15.01	17.90	2.64	21.50	30.14	5.00	22.38	26.94
12	851 07 ^{EC} _{AC} 12.. P _S . 50..	851 07 RC 12.. P _S . 50..	49.17	49.10	19.07	17.90	2.64	25.00	34.94	8.20	27.13	31.74
14	851 07 ^{EC} _{AC} 14.. P _S . 50..	851 07 RC 14.. P _S . 50..	49.17	49.10	22.25	17.90	2.64	27.80	38.04	10.00	30.33	34.94
16	851 07 ^{EC} _{AC} 16.. P _S . 50..	851 07 RC 16.. P _S . 50..	52.34	52.20	25.42	17.90	2.64	29.40	41.24	13.00	33.48	38.24
18	851 07 ^{EC} _{AC} 18.. P _S . 50..	851 07 RC 18.. P _S . 50..	53.22	53.10	28.60	17.90	2.64	35.30	44.44	16.00	36.68	41.34
20	851 07 ^{EC} _{AC} 20.. P _S . 50..	851 07 RC 20.. P _S . 50..	58.10	58.00	31.77	22.45	3.44	35.30	49.14	16.00	39.83	46.04
22	851 07 ^{EC} _{AC} 22.. P _S . 50..	851 07 RC 22.. P _S . 50..	58.10	58.00	34.95	22.45	3.44	41.10	52.24	19.30	43.03	49.24
24	851 07 ^{EC} _{AC} 24.. P _S . 50..	851 07 RC 24.. P _S . 50..	58.10	58.00	38.12	23.30	3.44	42.40	55.54	20.60	46.18	52.74